

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : انفينيتي / ابيض
رقم اللوحة : ٤٥٤٠٦٥
موديل السيارة : ٢٠١٦

نوع الفحص : ماكينة + جبر + شاصي فقط
وقت الفحص : ٠٤:٠٥ AM
تاريخ الفحص : ٢٠٢٥-٠١-٢١

ملاحظات عامة على السيارة

- ١ طعج قواعد الصدام الخلفي
- ٢ طعج راس الشاصي الخلفي
- ٣ تم فك كرنكيس الجبر
- ٤ تبديل كاسكيت غطاء الصبايات
- ٥ تبديل كاسكيت سدر الماكينة
- ٦ تشبيك علي البطارية + دينمو شارح + السلف
- ٧ ميزانية صبايات
- ٨ سيرفيس ماكينة
- ٩ تبديل كرسي الجبر
- ١٠ تاخير في تبديلات الجبر
- ١١ تشبيك علي الكويلات + البنكات
- ١٢ تشبيك علي جنزير السدر + طرمبة الزيت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م

١ لم يتم فحص الصغ
فحص
الصغ

%

قوة الماكينة: ٨٥

* لم يتم فحص السيارة كهرباء
{امكنر} وهذا على رغبة العميل

* The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire
توقيع العميل

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل

The car has not been mechanically
checked' has d on the customer's desire

يتم فحص السيارة كالاتي

الحررك علي الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجبر عن القيادة

الحل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح

لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص

فحص الصغ بناء على طلب العميل