

INTERNATIONAL  
GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات  
فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لاند كروزر / ايضاً  
رقم اللوحة : 835137  
موديل السيارة : 2021

نوع الفحص : شاصى + الماكينه + الجير + صيغ فقط  
وقت الفحص : 07:00  
تاريخ الفحص : 2025-02-11

ملاحظات عامة على السيارة

- 1 تم تبديل الزجاج الامامى + كسر فى الليت الخلفى يمين
- 2 تعديل شفط بسيط فى الرفرف الامامى يسار /// تشيك على فتحه السقف + تشيك على حساس التواير
- 3 طعجات / خدوش فى البودى من الخارج /// تشيك على جنزير السدر + طرمبه زيت الماكينه و الجير
- 4 طعج فى جسر الصدام الخلفى /// لا يوجد سبير + طعجات اسفل السيارة اثر حصا + طعج فى كفر نكك البترول
- 5 تعديل فى قواعد الاسبير على جسر الصدام الخلفى
- 6 طعج فى جسر الصدام الامامى + القواعد /// تم فك كرنكيس الماكينه + براغى الجير و كرنكيس الجير
- 7 تبديل صوفه اكس امامى + تشيك على كاسكيت سدر الماكينه و غطاء الصباب
- 8 سيرفيس للبريك + تشيك على التواير + سيرفيس للماكينه / الجير

- 1 نصف الواجهيه ( حمايه )
- 2 نصف الشنطه + الدواسات
- 3 الصدامين

فحص  
الصيغ

قوة الماكينه: 88 %

\* The car is not checked security (Scanner) This is the client's desire  
\* لا يتم فحص السيارة بالكمبيوتر (الاسكانر)  
\* هذا هو رغبة العميل على فحصه

توقيع العميل



يتم فحص السيارة بالآتسى