



الفاحص الألماني

الخبراء في فحص جميع السيارات

NO 52554

LAND CRUISER : نوع السيارة

880774 : رقم اللوحة

2022 / WHITE : موديل السيارة

2025-02-11 : تاريخ الفحص

10 : 4 PM مساء : وقت الفحص

نوع الفحص : ماكينة + جبر + شاصي + صبغ فقط

ملاحظات عامة على السيارة

rusty + dents under car / front face repaired before

service engine + gear / gear housing bolts opened

leak water from turbo condensor hose

1 حلا + طعجات اسفل السيارة / تعديل في الواجهة امامي

2 سرفيس الماكينة + جبر / تم فك براغي دايرة الجبر

3 ليك ماء من هوز كوندنسر التيريو



شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م
Limited Liability Company W.L.L.

% 95 : قوة المحرك

111673 : المسافة

فحص الصبغ 1 بانه / الصدام امامي

2 bonnet / front bumper

3

4

قيمة الفحص :

رقم الشاصيه: JTMAB7BJ9N4029090

الفحص غير مسؤول عن أي أعطال في السيارة أثناء الفحص و بعد الفحص
الفحص غير مسؤول عن أي أغراض شخصية داخل السيارة

