تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10619	Car Motors رقم الملصق	Lexus	علامة المركبة				
Chassis Number	JTHBE5BL5FA009857	Car brand رقم الشاسيه	GS350	فئة المركبة				
Milage	165,663.00	Man.Yearدادعل	2015	سنة الصنع				

Milage	165,663.00	ادعلا	∆Man.Year	2015	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Rear chassis (left)	
pump check		No issues	لا يوجد ملاحظات	Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي خلفي يسار
				Rear chassis (Right)	[
				Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
	ļ				
					i
	<u> </u>				
V - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	ا - ا <b>خ</b> رى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	Steering joints check	سيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي		
Gear mount		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبدیل کر اسي جير	Repair.	في البودي		
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
			 		; [
Brake service	سير فيس بريك				-
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة	{			
Airbag check	تشيك على الايرباق				
		i			
	:		!	i	

Roof paint, left side, trunk door, right front fender, right rear fender, two bumpers + upside down car

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير