تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10613	Car Motors رقم الملصق	Lexus	علامة المركبة				
Chassis Number	JTJHY00w184009663	Car brand رقم الشاسيه	lx 570	فئة المركبة				
Milage	293,000.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2008	سنة الصنع				

Milage	293,000.00	ادعل!	Man.Year	2008	سنة الصنع
Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox weakness		Head Dent/Repair	بے رو ل امامي يسار
9	, , 0			Front chassis (Right)	طعج/تعدیل راس شاصی
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and		Head Dent/Repair	امامي يمين
			رر.یں	rieda Bentirtepan	ين
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشبيك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
	,				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
	ي ر ر	Dack light crack	ر ي ر ي	Silencer (exhaust)	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	chack	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
	عص توایر و صن میرانید		تسريي التعبوب الإنجابي	CHECK	سیت سی اسیسر (استان)
Gear mount	. 161.5	Frant Assidant	1.1.8.3		
replacement.	ىبدين در اسي جير	Front Accident.	حادث امامي		
Engine mount	5.01 1.01.0	D 4 :1 :	d. 5.1		
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینه	Rear Accident.	حادث خلفي		
Front differential		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي	Repair.	في البودي		
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كر سي دفر نش خلفي	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	Front Section Repair.			
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج س مجود الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Dye it

Right side, front and left rear fender, two bumpers, remaining faded paint

صبغ بانه

جنب يمين، رفرف امامي و خلفي يسار، صدامين، باقي صبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

ئىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل أي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو جسّور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information, Mzad Oatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى مُوافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية " . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير