



الفاحص الألماني

الخبراء

في فحص جميع السيارات

NO 52258

نوع السيارة : LAND CRUISER

رقم اللوحة : 365996*

موديل السيارة : 2008 / BLACK

تاريخ الفحص : 2025-02-04

وقت الفحص : مساء 10 : 34 PM

نوع الفحص : ماكينة + جير + شاصي + صبغ فقط

ملاحظات عامة علي السيارة

front face repaired before / rusty + dents under car

1 تعديل في الواجهة امامي / حلا + طعجات اسفل السيارة

dents in gear cross member / service engine + gear

2 طعج في كروس ممبر الجير / سرفيس الماكينة + جير

check timing belt + engine + gear oil pump

3 تشيك على التايمينج بيلت + طرمبة زيت الماكينة + جير

engine gasket open+gear housing bolts+gear oil pan

4 تم فك كاسكتات الماكينة + براغي دايرة الجير + كرنكس الجير

leak from rear engine oil seal + timing cover gasket

5 ليك زيت من صوفة الماكينة خلفي + صدر الماكينة

leak from cam shaft oil seal + power hose

6 ليك زيت من صوفة كام شفت + هوزات الباور

change engine mounts / sound in silencer

7 تبديل كراسي الماكينة / صوت في سلنسر

check engine sensor + valve lifters + 4x4 electric

8 تشيك على حساسات الماكينة + لفتر الصبايات + كهرباء الدبل

wash engine / smock mix

9 غسيل الماكينة / دخان ميكس

لم يتم فحص الأجزاء الميكانيكية
بناء علي طلب العميل


Upon customer request
No Mech. Test done



شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م.
Limited Liability Company W.L.L.

قوة المحرك : 84 %

المسافه : 332219



فحص الصبغ 1 صبغ كامل بدون السقف

2 full paint except roof

3

4

قيمة الفحص :

رقم الشاصيه : JTMHT05J284011470

الفحص غير مسؤول عن أي أعطال في السيارة أثناء الفحص و بعد الفحص
الفحص غير مسؤول عن أي أعراض شخصية داخل السيارة

Tel: 33772933 P.O.Box: 1389, Doha - Qatar

