تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10627	Car Motors رقم الملصق	Nissan	علامة المركبة				
Chassis Number	Jn8ay2ny6d9050091	Car brand رقم الشاسيه	PATROL	فنة المركبة				
Milage	35,740.00	Man.Year בונ-عטו	2013	سنة الصنع				

70-01-11			•	1.59	<b>6</b> 1 •
- الماكينة	Engine		Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	دخان بسبط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
ong.iconione	······································		055	Chassis not	و . فحص الشاصي غير دقيق
Engine roughness	خشونة في الماكينة			inspected due to gar	فعص المناصي عير دقيق لوجود جار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك				
		i			
				-	
M - الميكانيك	echanichs	Visual - النظري		Others - اخری	
Repair Suspension				Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Gear mount		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبديل كراسي جير	Repair.	في البودي		
Engine mount					
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Heavy engine oil					
leak.	تهريب زيت ماكينة كثيف				
Heavy gearbox oil					
leak	تهریب زیت جیر کثیف				
leak Heavy differential oil	تهریب زیت جیر کثیف				
	تهریب زیت جیر کثیف تهریب زیت دفرنش کثیف				
Heavy differential oil leak Leakage from					
Heavy differential oil leak	تهریب زیت دفرنش کثیف				
Heavy differential oil leak Leakage from	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعة				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service	تهريب زيت دفرنش كثيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس مکینة				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service	تهريب زيت دفرنش كثيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس مکینة				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				
Heavy differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت دفرنش کثیف تهریب زیت من مجموعه الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینه سیرفیس بریك				

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painted, left side, right rear door, right rear fender, two bumpers

صبغ بانه، جنب يسار، باب خلفي يمين، رفرف خلفي يمين، صدامين

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

### سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّز اء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير