تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10584	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHT09J895038548	Car brand رقم الشاسيه	LAND CRUISER	فئة المركبة				
Milage	340,000.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2009	سنة الصنع				

Milage	340,000.00	ادعلا	² Man.Year	2009	سنة الصنع
Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
	3	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Slight smoke	دخان بسيط	turbine check		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مي . وير مضخة الزيت				
.'					
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension		-	,	Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	Sunroof check	تشبيك فتحة السقف	check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel	ي	- Carroor check			, G ,
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front Accident	حادث امامي	Silencer (exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
	ـــــان توثير وحال ميراب		ــــــــ الحامي	CITCCK	سيت على السياس (المسادل)
Gear mount	1610	Down Assidont	:1		
replacement.	ىبدين در اسي جير	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine mount	5.0 101.5	Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبدیل کر اسي ماکینة	Repair.	في البودي		
Coolant and					
temperature hoses			16 11		
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة		خدوش في الهيكل		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	Front Section Repair.	No Translation		
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
	تهریب ریت دورس تحقیف		i		
Leakage from					
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
steering box Gear service	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير				
steering box Gear service Engine service	تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
steering box Gear service Engine service Brake service	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت من مجموعة الستیر نج سیر فیس جیر سیر فیس ماکینة سیر فیس بریك				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت من مجموعة الستیر نج سیر فیس جیر سیر فیس ماکینة سیر فیس بریك				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				
Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهر باء العامة				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة صبغ كامل Complete dyeing Inverted

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مَثْل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لم يتم نكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير