تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-10725	Car Motors رقم الملصق	GMC	علامة المركبة		
Chassis Number	1GTEK19J18Z212978	Car brand رقم الشاسيه	سير 1500	فئة المركبة		
Milage	302,601.00	Man.Year ^د ادعل	2008	سنة الصنع		

Milage	302,601.00	ادعل	¹Man.Year	2008	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	ا - الشاصي	Chassis
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		طعج/تعديل راس شاصىي
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك			Head Dent/Repair	مامي يسار مامي يسار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (Right)	طعج/تعدیل راس شاصی
pump check	يد کي . رير مضخة الزيت			Head Dent/Repair	ے'' یے و ق مامی یمین
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق وجود جار
				moposiou duo to gai	J. J. J.
		<u> </u> 			
		<u> </u>			
M - الميكانيك	lechanichs	Visual - النظري		Others - اخری	
Repair Suspension		Front windshield			
System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي	No Issues	ا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات	Front Accident.	حادث امامي		
Front differential					
mount realers					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي	Rear Accident.	حادث خلفي		
Rear differential	تبدیل کر سی دفرنش امامی	Rear Accident. Body Dents &	حادث خلفي طعج في البو دي + تصليحات		
	تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی	Body Dents &			
Rear differential		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement.	تبدیل کر سی دفر نش خلفی	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and		Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses	تبديل كرسي دفرنش خلفي تشييك هوزات الماء + الحرارة	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service	تبديل كرسي دفرنش خلفي تشييك هوزات الماء + الحرارة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المتیرنج سیرفیس جیر سیرفیس مکینة	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service	تبديل كرسي دفرنش خلفي تشييك هوزات الماء + الحرارة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service	تبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المتیرنج سیرفیس جیر سیرفیس مکینة	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		
Rear differential mount replacement. Coolant and temperature hoses check. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	نبدیل کرسی دفرنش خلفی تشییك هوزات الماء + الحرارة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة المنترنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات		

	Notes Relate	وکبة - ed to the Car	ملاحظات تخص الم		
Complete dyeing				صبغ كامل	
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة		
			ا عند اتباع الاحد اءات أدنياه	يتم التقديم على طلب إرجاع المركبة و فقا وحصر	

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 و وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 و وود عطل رئيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير