تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10671	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة				
Chassis Number	MHKEF8BF6PK036929	Car brand رقم الشاسيه	RUSH	فئة المركبة				
Milage	53,701.00	Man.Year ^נ ור שטו	2023	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الحد	Gear	- الشاص	Chassis
		J 1 -	Gear	,	CHUSSIS
Timing chain and oil pump check		Gearbox weakness	ضعف في الحد	Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
pump check	مست ہریت	GCGIDOX WCGKIIC33	ـــــ عي ،جير	Front chassis (left)	
				Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
				rieda Berigitepaii	٠٠٠ ي پـــر
		(
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ ری	Others
Repair Suspension				Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير	Front Accident.	حادث امامي		
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	Rear Accident.	حادث خلفي		
		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
Engine weakness.	ضعف في الماكينة	Repair.	في البودي		
Gear service		Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك	 			
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
	N		ات تخص الما كلة - Car	te N	

Pane dye, right side, left front fender, left front door, trunk door, two bumpers

صبغ بانه، جنب يمين، رفرف امامي يسار ،باب امامي يسار،باب شنطه، صدامين

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير