تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-10756	Car Motors رقم الملصق	Mitsubishi	علامة المركبة					
Chassis Number	JE4LS51H17U703205	Car brand رقم الشاسيه	Outlander	فئة المركبة					
Milage	283,683.00	Man.Year בונשטו	2007	سنة الصنع					

- الماكينة	Engine	الجير	- Gear	- الشاصي	Chassis
		Capulant		Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
Slight smoke	دخان بسیط	Gearbox delay		Head Dent/Repair	مامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check		Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي سار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Rear chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصى خلفي
pump check	مضخة الزيت			Head Dent/Repair	مین "
				Rock hit.	نرب حصا
				Rust on the Chassis	للا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	. النظري	- Visual	- ا خ ری	Others
Repair Suspension				Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	بيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسی جیر	Front Accident.	حادث امامي		
Engine mount	5.61 16 1.5	D A : - t	.11		
replacement.	ىبديل كراسي ماكيته	Rear Accident.	حادث خلفي		
Coolant and temperature hoses		Pady Donte &	طعج في البودي + تصليحات		
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة	Body Dents & Repair	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Engine weakness.	منعف في الماكينة ضعف في الماكينة	{	ي ,ر پ		
Heavy engine oil	عدد عي الديد				
leak.	تهريب زيت ماكينة كثيف				
Leakage from	ەرى . رى تهرىب زىت من مجموعة				
steering box	تهریب ریب من مجموعه الستیرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
	,	,			
Brake service	سىدفسر، بريك			 	
Brake service General electrical	سيرفيس بريك				
Brake service General electrical check					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car							
Complete dyeing					صبغ کامل		
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة					
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الاجراءات أدناه							

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند انباع الإجراءات أدناه . احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 .وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 .وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير