تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10748	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة				
Chassis Number	MHFYU59G8C7016029	Car brand رقم الشاسيه	Fortuner	فئة المركبة				
Milage	356,323.00	Man.Year <sup>נונ</sup> שטו	2012	سنة الصنع				

wildge					
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil				-	
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	ملا اسفل السيارة
					,
M - الميكانيك	ochaniche	12:21	Visual	ا غر د	Others
	echanicus	- التطري	,	,	Others
Repair Suspension System.	تصادح نظاء التعادق	Front Accident.	حادث امامي	Silencer (exhaust)	سيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and	تتسي تعام استين	Tront Accident.	عادت (ندامي	CHECK	میت علی اسپسس (استعال)
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine mount		Body Dents &	طعج في البودي + تصليحات		
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	Repair.	في البودي		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				 
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
				te N	
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحط	

Dyeing the left front flap, the left front door, the left rear flap, the right, the trunk door. Front rear bumper.

صبغ رفرف امامي يسار باب امامي يسار رفرف خلفي يمين اليسار باب الشنطة. صدام الماء خاة .

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير