تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10702	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	5TFHW5F11CX212402	Car brand رقم الشاسيه	Tundra	فنة المركبة				
Milage	342,927.00	Man.Year ^د ادعكا	2012	سنة الصنع				

Milage	342,927.00	ادعلا	Man.Year	2012	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox delay	تاخير في الجير	Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
d to the sea		t• •+•	\	• •	OIL
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension	e t etc. ite t e	D 1:1.	it to the interest	NI I	417: N
System.	نصليح نطام النعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel	فيد تاب مانينان	Frant Assidant	1.1.5.1-		
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front Accident.	حادث امامي		
Engine belt and	. i.e. h. t. r				
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + الد بنجات	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Gear mount		Body Scrutches.	0,8 0 0		
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount	J Q J				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		; 			
				L	£

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car							
Front bumper paint. The rest of the dye is faded			صبغ صدام امامي. باقي الصبغ باهت				

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّز اء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسّور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير