| تقرير المركبة | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|----------|---------------|--|--|--|--|
| Car Sticker | Y-10738 | Car Motors رقم الملصق | Jeep | علامة المركبة | | | | |
| Chassis Number | 1J4FA24138L630931 | Car brand رقم الشاسيه | Wrangler | فنة المركبة | | | | |
| Milage | 150,047.00 | Man.Year ^{בונ} שטו | 2008 | سنة الصنع | | | | |

| Milage | 150,047.00 | <u> </u> | -Man.tear | 2008 | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| Engine - الماكينة | | Gear - الجير | | المثارة | Charain |
| - الماكينة | Engine | | ····· | | Chassis |
| Charle Engine Light | تشييك ضوء لمبة المحرك | Gear changes and | تشييك على تبديلات الجير + | Rock hit. | 1 |
| Check Engine Light. | ÷ | turbine check | التوربين | NOCK IIIL. | ضرب حصا |
| Timing chain and oil pump check | تسییت علی جنریر الصدر + مضخة الزیت | | | Rust on the Chassis | حلا اسفل السيارة |
| parity cricer | ., | | | l control chassis | 3. 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | <u> </u> | | | | ļ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| /t that the ha | | **** | \ C | • • | |
| M - الميكانيك | ecnanichs | | Visual | ا - اخری | Others |
| Repair Suspension | e tell ite. te | Front windshield | 1 211 1 11 : 6 | NI- I | -11: N |
| System. | تصليح نظام التعليق | crack | كسر في الزجاج الامامي | No issues | لا يوجد ملاحظات |
| Check tire & Wheel | فحص تواير وعمل ميزانية | Front Assidont | حادث امامي | | |
| alignment. | فعص توایر و عمل میرانیه | FIOHL ACCIDENT. | حادث امامي | | |
| Engine belt and bearings | , i.e. 11 | | | | |
| replacement. | تبديل سير الماكينة + الد بنحات | Rear Accident. | حادث خلفي | | |
| Gear mount | | Body Dents & | طعج في البودي + تصليحات | | |
| replacement. | تبدیل کر اسي جیر | | في البودي | | |
| Engine mount | | | - | | |
| replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | | |
| Coolant and | | | | | |
| temperature hoses | | | | | |
| check. | تشييك هوزات الماء + الحرارة | | | | |
| Slight engine oil leak. | تهريب زيت ماكينة خفيف | | | | |
| Leakage from | تهريب زيت من مجموعة | | | | |
| steering box | الستيرنج | | | | |
| Gear service | سير فيس جير | | | | |
| Engine service | سير فيس ماكينة | | | | |
| Brake service | سير فيس بريك | | | | |
| General electrical | | | | | |
| check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4 | | ····· |

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Banana dyeing. Left front fender. The trunk door. Right rear

صبغ البانة. رفرف امامي يسار. باب الشنطة. رفرف خلفي يمين

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرة في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا بجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير