| تقرير المركبة | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| Car Sticker | Y-10902 | Car Motors رقم الملصق | Bmw740 | علامة المركبة | | | | |
| Chassis Number | Wbakb41039cy46107 | Car brand رقم الشاسيه | 740i | فئة المركبة | | | | |
| Milage | 64,780.00 | Man.Yearدادعكا | 2009 | سنة الصنع | | | | |

| Milage | 64,780.00 | ردعن, | Man.Year | 2009 | سنه الصنع |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | I | | | |
| - الماكينة | Engine | - الجير | Gear | - الشاصي | Chassis |
| Check oil Lefters | تشييك لفترات الزيت | Shock on Shifting. | دقة على الجير | Rock hit. | ضرب حصا |
| Timing chain and oil | تشييك على جنزير الصدر + | | | | |
| pump check | مضخة الزيت | | | | |
| ·/······/····· | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10.00 | | **** | S # 1 | • 1 | |
| M - الميكانيك | echanichs | - النظري | Visual |) - اخرى | Others |
| Repair Suspension | | | | | |
| System. | تصليح نظام التعليق | Front Accident. | حادث امامي | Steering joints check | تشيك على الجمبينات البانة |
| Check tire & Wheel | | Body Dents & | طعج في البودي + تصليحات | Silencer (exhaust) | |
| alignment. | فحص تواير وعمل ميزانية | Repair. | في البودي | check | تشيك على السيلنسر (الشكمان) |
| Engine belt and | | | | | |
| bearings | تبديل سير الماكينة + | | | | |
| replacement. | البرينجات | | | | |
| Gear mount | | | | | |
| replacement. | تبدیل کر اسي جیر | | | | |
| Engine mount | | | | | |
| replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | | |
| Coolant and | | | | | |
| temperature hoses | | | | | |
| | تشييك هوزات الماء + الحرارة | | | | |
| Slight engine oil leak. | | { | | | |
| Slight gearbox oil | | | | | |
| leak. | تهریب زیت جیر خفیف | | | | |
| Gear service | | | | | |
| | سیرفیس جیر | | | | |
| Engine service | سير فيس ماكينة | | | | |
| Brake service | سيرفيس بريك | | | | |
| General electrical | | | | | |
| check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Right front fender painted. Front rear bumper. Left front quarter fender

Check the jealous hand to replace the door switches

صبغ رفرف امامي يمين. صدام امامي خلفي. ربع رفرف امامي يسار تشيك يدة الغيرات تبديل سوتش الأبواب

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرة في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير