مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2187	رقم الملصق	Vehichle type	Chevrolet	نوع المركبة
Chassis Number	KL1DC53F38B167062	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	470936	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Automatic Gear		الجير اتوماتيك
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
The car interior door cover has been r		تمت إزالة غطاء باب السيارة الداخلي

Notes	ملاحظات