مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2075	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN6AD23SX2X118405	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	00000	العداد	Car Plate	99564	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Right Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يمين الامامي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Rust In Body		صدأ على بودي
Normal Gear		الجير عادي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف

Notes	ملاحظات