مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5254	رقم الملصق	Vehichle type	HONDA	نوع المركبة
Chassis Number	JHMRN38784S400098	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	224148	العداد	Car Plate	865118	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Broken Glass front		كسرفي الزجاج الامامي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات