مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5257	رقم الملصق	Vehichle type	PORSHE	نوع المركبة
Chassis Number	WP1ZZZ9PZ9LA47039	رقم الشاسيه	Car Color	brown	لون المركبة
Milage	171379	العداد	Car Plate	732600	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات