مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2161	رقم الملصق	Vehichle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN6FE54C07X435216	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0.00	العداد	Car Plate	144190	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In The Bonnet front		طعج في البونة الامامي
Broken Glass front		كسرفي الزجاج الامامي
Right Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يمين الامامي
Left Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يسار الامامي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Normal Gear		الجير عادي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The car interior door cover has been r		تمت إزالة غطاء باب السيارة الداخلي

Notes	ملاحظات