مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2200	رقم الملصق	Vehichle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN6GE52S87X415030	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0.00	العداد	Car Plate	160749	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Normal Gear		الجير عادي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The car interior door cover has been r		تمت إزالة غطاء باب السيارة الداخلي

Notes	ملاحظات