مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5167	رقم الملصق	Vehichle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WDDNF54X47A133931	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	153998	العداد	Car Plate	866922	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ

Notes	تاظحالم