مزاد قطر
MZADQatar

| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | 5173 | رقم الملصق | Vehichle type | SANG YONG | نوع المركبة |
| Chassis Number | KPTA0A186EP126483 | رقم الشاسيه | Car Color | WHITE | لون المركبة |
| Milage | 149706 | العداد | Car Plate | 579109 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري |
|---|---|---|
| Broken Bumper front |  | كسرفي صدام الامامي |
| Broken Glass front | | كسرفي الزجاج الامامي |
| Dent In Front Door right | | طعج في الباب الامامي يمين |
| Pedal Broken right | | كسرفي الدواسة يمين |

| Notes | ملاحظات |
|---|---|
| | |