مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6733	رقم الملصق	Vehichle type	CADILLAC	نوع المركبة
Chassis Number	1G6DR57V980132744	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	142995	العداد	Car Plate	804854	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Right Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يمين الامامي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات