مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6748	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	VSKDD3C45HA069471	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	202870	العداد	Car Plate	210771	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In The Bonnet front		طعج في البونة الامامي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يسار الخلفي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات