مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	7122	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	VSKDD3C2XHA060909	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	314773	العداد	Car Plate	309625	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Right Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يمين الخلفي
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يسار الخلفي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي

Notes	ملاحظات