مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8642	رقم الملصق	Vehichle type	CITROEN	نوع المركبة
Chassis Number	VF7GBKFW4CN502943	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	235082	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Normal Gear		الجير عادي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The car is not running (low battery)		السيارة لا تعمل (البطارية ضعيفة)

Notes	ملاحظات