مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	7104	رقم الملصق	Vehichle type	Mercedes-benz	نوع المركبة
Chassis Number	WDDLJ5KB5EA106280	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	41706	العداد	Car Plate	609578	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The car is not running (low battery)		السيارة لا تعمل (البطارية ضعيفة)

Notes	ملاحظات