مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8821	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK2GX619592	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	551108	العداد	Car Plate	5862	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
Rust In Body		صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Broken Wing Mirror Right		كسرفي مرآة الجناح يمين
The battery needs to be changed		البطارية بحاجة الى تغيير

Notes	ملاحظات