مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2394	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MNTBB7A90G6034559	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	713019	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Right Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يمين الامامي
Left Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يسار الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are mis		. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة

Notes	تاظحالم