مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	B-2420	رقم الملصق	Vehichle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	3GCRKTE35AG111551	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	134985	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Pedal Broken left		كسرفي دواسة يسار
Dent Pedal left		طعج في دواسة يسار
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Some parts of the car's engine are miss		. بعض أجزاء محرك السيارة مفقودة

Notes	ملاحظات