

تقرير المركبة

Car Sticker	6328	رقم الملصق	Car Motors	اثنويوت	علامة المركبة
Chassis Number	JTEBL29J695136703	رقم الشاسيه	Car brand	ودارب	فئة المركبة
Milage	289,580.00	العداد	Man.Year	2009	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Check Engine Light.	No Translation
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير			Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي			Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Engine weakness.					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Others - اخرى		Chassis - الشاصي		Gear - الجير	
Steering joints check	تشبيك على الجمبينات البانة	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	Gearbox delay	تاخير في الجير
Four-wheel-drive check	تشبيك على الدبل	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		
Notes					
صنغ كامل					

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.