




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5142	رقم الملصق	Vehicle type	GENIE	نوع المركبة
Chassis Number	Z452503-25714	رقم الشاسيه	Car Color	Blue	لون المركبة
Milage	5498 HM	العداد	Car Plate	Unclear	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	    	بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	

Notes	ملاحظات