






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5207	رقم الملصق	Vehicle type	GENIE	نوع المركبة
Chassis Number	GS4606-82007	رقم الشاسيه	Car Color		لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	Unclear	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	 	بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires	  	تبديل التواير	

Notes	تاظح الم