




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5138	رقم الملصق	Vehicle type	GENIE	نوع المركبة
Chassis Number	GS3207-84191	رقم الشاسيه	Car Color	Blue	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	Unclear	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	 	بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires	  	تبدال التواير	

Notes	تاظح الم