مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5152	رقم الملصق	Vehichle type	JLG	نوع المركبة
Chassis Number	30013624	رقم الشاسيه	Car Color	ORANGE	لون المركبة
Milage	6183 HM	العداد	Car Plate	41871	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
Rust In Body		صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات