






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	5129	رقم الملصق	Vehicle type	SNORKEL	نوع المركبة
Chassis Number	S1930E-01201313	رقم الشاسيه	Car Color	ORANGE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	Unclear	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	 	بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
	  		

Notes	تاظحالم