






| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|-------------------|-------------|---|------------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير | | |
| Car Sticker | 2186 | رقم الملصق | Vehicle type | Mitsubishi | نوع المركبة |
| Chassis Number | JE4MR52M73J704169 | رقم الشاسيه | Car Color | Green | لون المركبة |
| Milage | 0 | العداد | Car Plate | 83517 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Broken Bumper front |  |  | كسرفي صدام الامامي |
| Dent In Bumper front | | | طعج في صدام الامامي |
| Broken Bumper back | | | كسرفي الصدام الخلفي |
| Dent In Bumper back | | | طعج في الصدام الخلفي |
| Fading On Paint | | | بهتان على الصيغ |
| Scratches On Paint | | | خدوش على الصيغ |
| Automatic Gear | | | الجير اتوماتيك |
| The Car Needs General Maintenance |  | | السيارة بحاجة الى صيانة عامة |
| Change Tires | | | تديل التواير |
| The car interior door cover has been r | | | تمت ازالة غطاء باب السيارة الداخلي |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Notes | تاظحالم |
|-------|---------|
| | |
| | |