






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2125	رقم الملصق	Vehicle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBAPC71048WD77422	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	252609	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	<p>كسرفي الصدام الخلفي</p> <p>بهتان على الصيغ</p> <p>خدوش على الصيغ</p> <p>الجير اتوماتيك</p> <p>السيارة بحاجة الى صيانة عامة</p> <p>لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير</p> <p>داخل السيارة بحاجة الى تنظيف</p>
Broken Bumper back			
Fading On Paint			
Scratches On Paint			
Automatic Gear			
The Car Needs General Maintenance			
The presence of the engine + gear has			
The Car Needs Cleaning From Inside			

Notes	تاظح الم