مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2088	رقم الملصق	Vehichle type	KIA	نوع المركبة
Chassis Number	KMNAJC52313511525	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	255507	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Automatic Gear		الجير اتوماتيك
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف

Notes	ملاحظات