




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2115	رقم الملصق	Vehicle type	Mitsubishi	نوع المركبة
Chassis Number	JE4LS21H23U778102	رقم الشاسيه	Car Color	Silver	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	259678	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	

Notes	ملاحظات