




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	2067	رقم الملصق	Vehicle type	Foton	نوع المركبة
Chassis Number	LVAV2MWB7EJ020304	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	57641	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Normal Gear		الجير عادى	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
			
			

Notes	تاظحالم