






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	2176	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	4T1BK36B56U14939	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	353710	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The car interior door cover has been r		تمت ازالة غطاء باب السيارة الداخلي	

Notes	تاظح الم