






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	2065	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN1BC13036T010231	رقم الشاسيه	Car Color	Gold	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	263592	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	 	بهتان على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
	  		

Notes	تاظحالم