






| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|-------------------|-------------|---|--------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير | | |
| Car Sticker | 2121 | رقم الملصق | Vehicle type | Nissan | نوع المركبة |
| Chassis Number | 1N4AL11D36C131066 | رقم الشاسيه | Car Color | White | لون المركبة |
| Milage | 0 | العداد | Car Plate | 332085 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري | |
|---|--|----------------------------------|--|
| Broken Bumper front |      | كسرفي صدام الامامي | |
| Broken Bumper back | | كسرفي الصدام الخلفي | |
| Austerity In Body | | تقشف على بودي | |
| Automatic Gear | | الجير اتوماتيك | |
| The Car Needs General Maintenance | | السيارة بحاجة الي صيانة عامة | |
| The presence of the engine + gear has | | لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير | |
| The Car Needs Cleaning From Inside | | داخل السيارة بحاجة الي تنظيف | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Notes | ملاحظات |
|-------|---------|
| | |