مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2060	رقم الملصق	Vehichle type	KIA	نوع المركبة
Chassis Number	KNADE221486314423	رقم الشاسيه	Car Color	Lead	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	110466	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Automatic Gear		الجير اتوماتيك
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير

Notes	ملاحظات