






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	2111	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN8AR05YX24521353	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	220349	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Left Headlight Is Broken back	    	كسرفي الاليت يسار الخلفي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	

Notes	تاظحالم