






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	2041	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN6BD23SXYA714985	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	88978	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
Change Tires		تبديل التواير	
The presence of the engine + gear has	  	لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	

Notes	تاظح الم