






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	2076	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	JT2BA13E3X3083735	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	307827	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper back	 	كسرفى الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
The presence of the engine + gear has	  	لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	

Notes	تاظح الم