






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	2090	رقم الملصق	Vehicle type	Chevrolet	نوع المركبة
Chassis Number	1GNDT13S842413751	رقم الشاسيه	Car Color	Gold	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	277564	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
	  		

Notes	تاظحالم